



واش پرایمر

فام : زرد

موارد مصرف :

این محصول دوجزئی دارای چسبندگی بسیار عالی بر روی فولاد و فلزات غیر آهنی نظیر آلومینیم و سطوح گالوانیزه می-باشد و سطوح مورد نظر را جهت پذیرش لایه های بعدی آماده می کند .

پارس سیمین - واش پرایمر

مشخصات فني :

- براقیت : مات
- نوع رزین : پلی وینیل بوتیرال
- تعداد اجزاء : دو جزئی (رنگ + هاردنر)
- وزن مخصوص : $1.1 - 1.2 \text{ (gr/cm}^3\text{)}$ در دمای 25°C
- ضخامت فیلم خشک پیشنهادی : 15-20 میکرون

پارس سیمین - واش پرایمر

- طول عمر مخلوط دوجزء : 8 ساعت در دمای 25°C
 - زمان خشك شدن سطحي : 20-30 دقیقه در دمای 25°C
 - حداقل زمان خشك شدن جهت پوشش بعدي: 2 ساعت در دمای 25°C
 - حداكثر زمان خشك شدن جهت پوشش بعدي: 8 ساعت در دمای 25°C
- تبصره : اگر مدت ماكزيمم جهت پوشش بعدي گذشته باشد بايد سطح سنباده زده شود تا ازچسبندگي بين پوششها اطمینان حاصل شود .

نکات قابل توجه در رنگ آمیزی :

- نوع تینر مصرفی : حلال واش پرایمر پارس سیمین
 - طریقه کاربرد : اسپری هوا ، اسپری ایرلس ، برس و غلطک
- شرایط کاربرد :

- رطوبت نسبی محیط : حداکثر 90%
- دمای محیط : 5-30°C
- دمای سطح : حداقل 3 درجه بالاتر از نقطه شبنم

پارس سیمین - واش پرایمر

آماده سازی سطح : سطوح فولادی و آلومینیم حاوی روغن و گریس باید مطابق با $SSPC-SP_1$ توسط حلال شسته شده و سنباده نرم زده شوند .

نمکهای موجود روی سطوح فولادی گالوانیزه باید توسط ابزارهای مکانیکی و برقی زدوده شده و مطابق $SSPC-SP_1$ با حلال شسته شوند .

شرایط نگهداری : این محصول باید در فضای سر پوشیده ، خشک ، خنک ، دور از نور مستقیم خورشید و با سیستم تهویه مناسب نگهداری گردد .

تاریخ مصرف : بهترین تاریخ مصرف تا 1 سال بعد از تاریخ تولید و تحت شرایط نگهداری مناسب است .
بسته بندی : کوارت ، گالن ، حلب

پارس سیمین - واش پرایمر

نکات ایمنی :

- به علت فشار بخار حلال درون ظرف رنگ باید هنگام مصرف درب آنها همراه با احتیاط و دور از صورت باز شود .
- از هرگونه تماس پوست و چشم و دهان جداً خودداری گردد .
- با توجه به اینکه هاردنر موجود از نوع اسیدی می باشد در هنگام مصرف باید حتماً از دستکش استفاده شود .
- در صورت تماس با چشم و دست باید موضع فوراً با آب ولرم و صابون شستشو داده شده و در صورت لزوم به پزشک مراجعه شود .