

# آستري اپوكسي زينك فسفات

فام : سفيد

كد : 4810

## موارد مصرف :

این محصول بعنوان یک آستری برای حفاظت و جلوگیری از خوردگی بر روی سطوح فولادی و فلزی (مانند سطوح خارجی تانکرها ، لایه میانی پل ها و اسکلت های فلزی ) بکار می رود .

پارس سیمین - آستری اپوکسی زینک فسفات

# مشخصات فنی :

- براقیت : نیمه براق
- ویسکوزیته : 70-80 ثانیه با فوردکاپ 4 در دمای 25°C
- وسیله کاربرد : اسپری بدون هوا ، اسپری معمولی ، برس و غلطک
- درصد جامد وزنی : 68-70

پارس سیمین – آستری اپوکسی زینک فسفات

- پوشش تئوري :  $9 \text{ (m}^2/\text{lit)}$
- طول عمر مخلوط رنگ و هاردنر : 8 ساعت در دماي  $25^\circ\text{C}$
- زمان خشك شدن سطحي : 2-3 ساعت در دماي  $25^\circ\text{C}$
- زمان خشك شدن عمقي : 16-18 ساعت در دماي  $25^\circ\text{C}$
- سخت شدن كامل : 7 روز

# نکات قابل توجه در رنگ آمیزی :

- نوع تینر مصرفی : حلال اپوکسی پارس سیمین

- طریقه کاربرد : اسپری ، برس (قلمو)

شرایط کاربرد :

- رطوبت نسبی محیط : حداکثر 80%

- دمای محیط : 10 - 40°C

- دمای سطح : حداقل 3 درجه بالاتر از نقطه شبنم

پارس سیمین – آستری اپوکسی زینک فسفات

- آماده سازی سطح : سطح کار باید عاری از چربی ، رطوبت و زنگ زدگی باشد .
- توجه : مخلوط رنگ و هاردنر قبل از مصرف به مدت 30 دقیقه بماند .
- شرایط نگهداری : این محصول باید در فضای سر پوشیده ، خشک ، خنک ، دور از نور مستقیم خورشید و با سیستم تهویه مناسب نگهداری گردد .
- مدت نگهداری : مدت نگهداری این محصول حداکثر 1 سال بعد از تاریخ تولید در شرایط مناسب نگهداری می باشد.
- بسته بندی : کوارت ، گالن ، حلب

## نکات ایمنی :

این محصول قابل اشتعال بوده و می بایست در ظروف دربسته یا پلمپ شده و دور از آتش و حرارت نگهداری شود . در هنگام مصرف رنگ ، استفاده از ماسک و دستکش و تجهیزات ایمنی ضروری است .